



CDVI

31, av. du Gal Leclerc
93500 PANTIN FRANCE
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21
www.cdvi.com


BS 60

ALIMENTATION SECOURUE 12VOLTS

MONTAGE ET BRANCHEMENTS

Retirer le capot en dévissant les 4 vis situées aux coins.
Faire passer les fils par les trous prévus à cet effet, situés sur le côté inférieur.


Pour une fixation murale du boîtier, se servir des passages de vis situés aux coins de la partie inférieure du boîtier.



NOTICE DE MONTAGE

SORTIES BORNIERES	TENSION
C	Non utilisé
R	Non utilisé
T	² Non utilisé
+	+ 12V =
-	0V
~	12V ~
~	12V ~
1	230V ~
3	230V ~
4 → fil Noir	- Batterie
5 → fil Rouge	+ Batterie

Positionnement de l'alimentation comme ci-dessous, avec l'étiquette horizontale



Au remontage ne pas oublier de rebrancher les fils de la batterie !